

PLAN D'URGENCE – PANNE DE COURANT

Une coupure d'électricité entraînera l'arrêt de la ventilation et de l'éclairage du local. Il est INTERDIT de travailler dans les laboratoires de confinement niveau 2 durant une panne de courant.

1. Restez calme ;
2. Cessez vos manipulations et arrêtez de bouger au moins 2 minutes pour laisser l'air se stabiliser autour de vous;
3. Si possible, refermez tout contenant ouvert renfermant des substances infectieuses. Il faut cependant absolument éviter de causer des déversements;
4. Déposez tout matériel contaminé sur la surface de travail de l'enceinte de biosécurité ;
5. Retirez votre sarrau et vos gants;
6. Lavez-vous les mains;
7. Quittez la pièce et attendez les indications du personnel responsable ou 30 minutes après le retour du courant;
8. En cas d'URGENCE composez le 811 à l'université ou le (819) 821-7699 sur cellulaire;
9. **L'utilisation du GROS BON SENS est fortement recommandée.** Elle complète toutes les directives, procédures et manuels qui pourraient être écrits. Par exemple, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous croyez être souillés ou blessés. La communication est une clé importante de l'efficacité et de la sécurité.